

DuraCLEAN® P Solve **Čistič odmasťovadlo s kontrolovaným odparovaním**

Čistí rýchlo aj tie najťažšie znečistenia bez poškodenia ozónovej vrstvy.

- Alternatíva k 1,1,1 Trichlóru.
- Rozpúšťadlo na báze prírodných látok.
- Vhodné na priemyselné použitie.
- Nezanecháva žiadne zvyšky, alebo rezíduá.
- Čistí a odmasťuje kontakty.
- Je nevodivý.
- Pôsobí rýchlo.
- Je vhodný na použitie pre všetky kovy a väčšinu plastov.
- Má kontrolované odparovanie pre hlbšiu penetráciu.
- Neobsahuje žiadne chlórované, alebo fluorované uhľovodíky, napr. 1,1,1 Trichlór.

Typické nasadenia, kde sa môže DuraCLEAN® P Solve použiť: vzduchové kompresory, benzínové alebo dieselové motory, alternátory, prevodovky, ložiská, generátory, reťaze a káble, vysokonapäťové konektory, žeriavy, silové elektrické zariadenia, elektrické motory, kladky, vysokozdvížne vozíky

Všeobecné informácie: DuraCLEAN® P Solve je vysoko výkonný čistič/odmasťovadlo, ktorý rýchlo a efektívne odstraňuje lepidlá, oleje, vazelíny, vosky, dechty, špinu a iné znečistenia. Odparuje sa bez zanechávania zvyškov. DuraCLEAN® P Solve neobsahuje žiadne látky, ktoré by poškodzovali ozónovú vrstvu.

Návod na použitie

Naneste na znečistený povrch. Nechajte pôsobiť, aby sa povrch odmastil a odstránili sa kontaminácie. Potom čistený povrch vysušte alebo vytrite do sucha. Ak je to nevyhnutné (pri extrémne znečistených povrchoch) celý proces opakujte.

Vlastnosti:

- Bod vzplanutia: 32°C
- Špecifická hmotnosť: 0,772

DuraCLEAN® P Solve sa dodáva v týchto baleniach: 500 ml, 5 L, 25 L, 205 L

