

Ochrana foriem Vosk

Ochrana foriem Vosk je špeciálne určená na konzerváciu povrchu foriem po ich použití. Vytiesňuje vlhkosť a tým chráni formy pri ďalšom skladovaní pred vznikom korózie.

Príklady použitia :

Ochrana foriem Vosk je priehľadný bezsilikónový ochranný film, ktorý je určený pre všetky typy foriem a ich komponentov. Aplikovaný film nevytvrdne a v prípade nutnosti je ľahko odstrániteľný doporučenými odmasťovadlami. Je odolný i pri vysokej relatívnej vlhkosti dlhú dobu.

Aplikujte produkt zo vzdialenosti 25 až 30 cm. Ochrana foriem Vosk je určená na protikoróziu ochranu foriem a všetkých jej komponentov.

Výhody :

- Priehľadný film : číry film, doporučené na číre a biele polyméry
- Suchý film : nepenetruje do nežiadúcich časti formy
- Protikorózne odolný : chránená forma bude v excelentnom stave
- Jednoducho odstrániteľný : pri nábehu formy počas prvých pracovných cyklov
- Odolný film : odoláva kyselinovým značkám prstov obsluhy

Fyzikálne charakteristiky :

- Skupenstvo a farba: kvapalina bezfarebná, až belavá
- Vytvorenie ochranného filmu : do 10 minút
- Doporučené odmasťovadlá : DuraCLEAN® Fast
 DuraCLEAN® P Solve
 DuraCLEAN® Mould

Ochrana foriem Vosk sa dodáva v týchto baleniach : 500 ml - 12 ks v kartóne

